Legenda:

- Interaktywna optyczna czujka dymu
- Wskaźnik zadziałania dla czujki umieszczonej w przestrzeni międzysufitowej
- Interaktywna czujka ciepła
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Moduł monitorująco–sterujący
- Przycisk ręcznego przewietrzenia
- Czujka Pogodowa Wiatr–Deszcz
- BS — Siłownik drzwiowy–napowietrzający
- Klapa przeciwpożarowa odcinająca na kanle wentylacyjnym
- Syrena alarmowa
- KD — Klapa dymowa na kanałach wentylacyjnych
- KW_0...1_1...8 — Kamera wewnętrzna, nr kamery
- KZ0...7 — Kamera zewnętrzna, nr kamery
- Czujka PIR
- Moduł kontroli dostępu

Zestawienie pomieszczeń

Nr	Nazwa pomieszczenia
0.01	Przedsionek
0.02	Hol + komunikacja
0.03	Szatnia
0.04	Pokój pielęgnacyjny
0.05	Wózkownia
0.06	Komunikacja
0.07	Przedsionek ustępu męskiego
0.08	Ustęp męski
0.09	Ustęp damski i dla niepełnosprawnych
0.10	Pokój intendenta
0.11	Sekretariat
0.12	Gabinet dyrektora
0.13	Pokój nauczycielski
0.14	Pokój pielęgniarki
0.15	Pokój socjalny
0.16	Przedsionek ustępu damskiego
0.17	Ustęp damski
0.18	Komunikacja
0.19	Szatnia męska
0.20	Umywalnia męska
0.21	Szatnia damska
0.22	Umywalnia damska
0.23	Oddział żłobkowy dla dzieci 3-letnich
0.24	Ustęp
0.25	Pom. do leżakowania
0.26	Oddział żłobkowy dla dzieci 3-letnich
0.27	Komunikacja
0.28	Oddział przedszkolny
0.29	Ustęp
0.30	Oddział przedszkolny
0.31	Kotłownia
0.32	Pom gospodarczo-magazynowe
0.32 a	Schowek
0.33	Oddział przedszkolny
0.34	Ustęp
0.35	Oddział przedszkolny
0.36	Serwerownia
0.37	Magazyn bielizny
0.38	Pom. na pralkę
0.39	Archiwum
0.40	Komunikacja
0.41	Komunikacja
0.42	Oddział żłobkowy dla dzieci 2-letnich
0.43	Ustęp
0.44	Pom. do leżakowania
0.45	Oddział żłobkowy dla dzieci 2-letnich
0.46	Komunikacja
0.47	Kuchnia główna
0.48	Rozdzielnia
0.49	Zmywalnia naczyń stołowych
0.50	Usuwanie odpadków
0.51	Pom. czystych wózków
0.52	Pom. mycia wózków
0.53	Aneks urządzeń chłodniczych
0.54	Mag. czystych termosów
0.55	Pom. mycia termosów cateringowych
0.56	Magazyn zasobów
0.57	Mag. produktów suchych
0.58	Mag. warzyw i owoców
0.59	Obieralnia i dezynfekcja jaj
0.60	Szatnia personelu
0.61	Umywalnia
0.62	Przedsionek ustępu
0.63	Ustęp personelu
0.64	Pom. kierownika kuchni
0.65	Pom. porządkowe kuchni
0.66	Pom. porządkowe przedszkola

Rzut Parteru
Instalacje Słabopradowe

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 (WARSZTATY II) W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

LOKALIZACJA INWESTYCJI: **Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim**
ul. Sikorskiego 2
87-700 Aleksandrów Kujawski
dz. nr ew. 16/4, ark. mapy ewid. 29

TYTUŁ RYSUNKU:

Rzut Parteru
Instalacje Słabopradowe

SKALA: **1:100**

DATA: **08.2016 r.**

BRANŻA: **Instalacje Elektryczne**		PODPIS:	FAZA: **P/W**
PROJEKTANT: Janusz Bojanowski	upr. bud.195/68, 248/89 WŁ w specjalności instalacji, sieci urządzeń elektrycznych		NR RYSUNKU: **En/01**
ASYSTENT PROJ.: Przemysław Sił			
SPRAWDZAJĄCY: inż. Zbigniew Wojnarowski	upr. bud. GPJ-8346-263/76 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych (bez ograniczeń)		NR STRONY: **En24**